

Produits concernés	Vélos NAKAMURA équipés de freins à disques hydrauliques de marque RADIUS
Lots de Production	A partir de Février 2021
Références concernées	YB60WU - YB60WA - YB60W1 - YA60WH - YB60WS - YB60W7 - YA60WJ - 5007592 - YA60W3 - 5007591 - YA60WI9 - YA60W6 - YA60K1 - YB60Z3 - YB60Z2 - YA60KA - YD60ML - YA60K4 - YA60K5 - YA60M2 - YA60M1 - YB60ML
Objet	Rappel produit – Mise en conformité
Photo de la pièce concernée	

Chers Clients,

Nous vous informons que les freins à disques hydrauliques de marque RADIUS équipant les vélos NAKAMURA peuvent présenter un risque de dysfonctionnement entraînant la perte de freinage pouvant entraîner une chute.

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne **plus utiliser votre vélo** NAKAMURA s'il est équipé de freins RADIUS (la marque est identifiable sur le levier de frein comme sur la photo ci-dessus). Nous vous invitons à contacter votre magasin INTERSPORT pour que ces freins soient changés par l'un de nos techniciens.

Afin que cette intervention se fasse dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de prendre contact préalablement avec votre magasin Intersport pour convenir d'un rendez-vous dans les meilleurs délais.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Merci de votre compréhension.